



comme la
version
d'origine

Problème

Vissage excessif des vis de fixation
lors du montage au garage

Effet

Endommagement du galet-tendeur



Solution

Augmentation de la rigidité grâce à
des matériaux plus appropriés

Avantage

Garantie d'un montage fiable et
approprié

Distributeur

MECATECHNIC

BP 80076 - 2 avenue Paul Langevin 59332 Tourcoing Cedex

Tél : 0826 555 255* - Fax : 0826 555 256* (*0,15€/min)

<http://www.mecatechnic.com/>