







Lufthansa Technik
Intercoat

 Problème	 Solution
<p><small>comme la version d'origine</small></p> <p>Pression importante du bras de suspension dû à la surcharge du véhicule et à la conduite rapide</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisation de sièges en matière plastique, dans la rotule, résistant à l'usure (développé en coopération avec la Lufthansa Technik Intercoat GmbH)• Lubrifiant haute technologie MEYLE
<p>Effet</p> <ul style="list-style-type: none">• Bras de suspension défectueux• Bruits au niveau de l'essieu• Réduction du confort de conduite	<p>Avantage</p> <p>Bras de suspension à durée de vie plus élevée</p>



Distributeur

MECATECHNIC