



### Problème

comme la version d'origine

Affaissement du palier de support après une courte durée de vie

### Effet

Grincement et restriction au niveau de la sécurité de conduite et de freinage



### Solution



Renforcement par plus de caoutchouc au niveau du point critique

### Avantage

Durée de vie nettement allongée, durée de sécurité plus élevée

### comme la version d'origine



### version MEYLE



**Distributeur**

MECATECHNIC