



comme la
version
d'origine

Problème

Affaissement du palier de support
après une courte durée de vie

Effet

Grincement et restriction au niveau
de la sécurité de conduite et de
freinage



Solution

Renforcement par plus de caout-
chouc au niveau du point critique

Avantage

Durée de vie nettement allongée,
durée de sécurité plus élevée

comme la version d'origine



version MEYLE



Distributeur

MECATECHNIC